

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель компании «Салым Петролеум» (СПД) — работать, не причиняя вреда людям и окружающей среде. Для обеспечения высокого уровня культуры производственной безопасности в СПД введены минимальные требования в наиболее опасных областях деятельности. Эти требования **обязательны** для выполнения сотрудниками компании, подрядных и субподрядных организаций, осуществляющими работы или находящимися на Салымских месторождениях, а также посетителями.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

▶ Запрещено складирование отходов вне оборудованных мест накопления отходов.

▶ Должны быть организованы места для раздельного накопления и размещения отходов.

▶ Требования к местам накопления отходов на открытых площадках:

- возможность свободного подъезда специализированной техники;
- твердая гидроизоляционная поверхность;
- ограждение с трех сторон (применимо только для жилых городков);
- маркировка (вид отхода, вместимость, владелец).

▶ На открытых площадках разрешается хранение отходов 3-го, 4-го и 5-го классов опасности (за исключением химреагентов) при организации защиты от воздействия атмосферных осадков.

▶ Места накопления и хранения отходов 1-го и 2-го класса опасности, а также отходов химреагентов 3-го класса опасности, организуют с соблюдением следующих условий:

- помещение с ограниченным доступом, расположенное отдельно от бытовых помещений;
- наличие маркировки с указанием вида и класса опасности отхода.

▶ В период активности медведей необходимо соблюдать особые требования к содержанию мест накопления пищевых отходов:

- отходы складироваться в контейнеры в полиэтиленовых пакетах;
- вывоз отходов должен осуществляться на ежедневной основе либо по мере накопления, но не реже одного раза в три дня.

▶ При самостоятельном обращении с отходами подрядная организация должна иметь прямые договоры на утилизацию/ вторичное использование/переработку отходов.

▶ Запрещено захоронение и сжигание отходов на территории Салымских месторождений, за исключением Полигона СПД.

▶ Захоронение порубочных остатков осуществляется в соответствии с утвержденным проектом освоения лесов.

▶ После окончания работ ответственный исполнитель за проведение работ (а также супервайзер, обеспечивающий контроль за работой подрядчика) обязан убедиться, что все отходы и остатки материалов убраны и вывезены в специально отведенные места.

▶ Водоохранные зоны в местах производства работ должны быть обозначены аншлагами.

▶ В водоохраных зонах водных объектов (рек, ручьев, озер) не допускается стоянка транспортных средств.

▶ Размещение новых производственных объектов или изменение их целевого назначения в зонах санитарной охраны водозаборов должно быть согласовано со службой охраны окружающей среды компании СПД.

▶ Не допускается сброс сточных вод (без разрешения на сброс), а также любых технических/отработанных жидкостей на рельеф местности и в водные объекты.

▶ Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на временных площадках, где отсутствуют централизованные канализационные сети, применяются непротекающие емкости для сбора сточных вод с последующим их вывозом на очистные сооружения.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

▶ При размещении ГСМ на промышленной площадке необходимо выполнять следующие требования:

- в местах хранения ГСМ обязательное наличие обвалования, твердого покрытия из влаго- и маслонепроницаемых материалов, а также поддонов в случае возможных переливов жидкостей из тары/емкостей;
- в местах проведения работ по ремонту скважин необходимо использование приустьевых бассейнов для исключения протечек нефти и водонефтяной эмульсии на рельеф;
- персонал, работающий на объектах, где есть риск утечек ГСМ/нефти/нефтепродуктов и химреагентов, должен быть обеспечен материалами и оборудованием (сорбентом, сорбирующими салфетками, дорнитом, тарой для сбора грунта) для ликвидации разлива.

▶ Не допускается захлапленность территории жилых и промышленных площадок (+10 метров по периметру выделенной территории).

▶ Производить неаварийный ремонт и осуществлять мойку на необорудованной для этого площадке запрещено.

▶ В случае загрязнения почвы химическими веществами либо нефтепродуктами необходимо незамедлительно сообщить Диспетчеру СПД об инциденте, принять меры по локализации загрязнения, а затем по очистке территории в соответствии с SPD-OP-ERP-00005 «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и подтоварной воды Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» или SPD-HSSE-INS-00043 «Инструкцией по ликвидации проливов загрязняющих веществ».

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

▶ Запрещены охота, рыболовство и сбор дикоросов.

▶ Запрещается прикорм диких животных, оставление пищевых отходов вне мест временного накопления.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОХРАНЫ НЕДР И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

▶ Забор воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд допускается только из источников водоснабжения, на которые оформлены правоустанавливающие документы.